

# Arbeiten für SeRiGi

## Offene Garantiarbeiten aus dem Winter 09/10

- Die Ansaugung der Klimaanlage funktioniert nach wie vor nicht zufriedenstellend. Wie heizt die Klimaanlage??? Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gebläse-Stufen sind fast nicht merkbar.
- Stundenzähler des Generators zählt nicht
- Luke in der Eignerkabine klemmt noch immer
- Wasser-Tankuhr zeigt Fantasiewerte an.
- Wasser in der Bilge: Die automatische Bilgenpumpe lässt, konstruktionsbedingt, bei Lage Wasser in die Bilge rinnen. Ein zweiter könnte der undichte Mast sein.
- Bei schwerem Seegang ist auch etwas Wasser in der Beibootgarage. Paolo meint, dass die Dichtung erneuert gehört.
- Bei einem Verbindungselement des Profilverstags lassen sich keine Schrauben eindrehen. Das Gewinde ist kaputt.
- Der Lattenrost in der BB-Achterkabine knarrt nach wie vor. Die StB-Kabine habe ich noch nicht verwendet. Der Lattenrost in der Bugkabine ist ok.

## Neu hinzugekommene Garantiarbeiten

- Im Mast, wahrscheinlich in Höhe des Salons, scheppert ein Kabel. Der Lärm ist vor allem bei seitlichem Schwell brutal.
- Am Heck, im Bereich der beiden Püttinge, springt das Gelcoat. An Stb ist der Riss ca. 30 cm lang.
- Der Schiffsboden unter dem Bugbett ist an bb delaminiert! Das dürfte auch der Grund sein, warum sich die Tür zur Kabine bei Starkwind nicht schließen lässt. Auch an Stb sind Teile delaminiert.
- Die Deckel des Ankerkastens und der Segellast sind verzogen. Das scheint eine Auswirkung des nicht stabilen Anschlagpunktes des Babystags zu sein.
- Der Anschlag des Babystags scheint unter Deck nicht zu halten.
- Die Ankerklüse an Deck ist nur mit vier ca. 1 cm langen Schrauben befestigt. Da scheint zu wenig zu sein.
- Im Schiff riecht es permanent nach Toilette. Kann das ev. an den verwendeten Schläuchen liegen?

## Reparaturen:

- Bugkorb stb ausrichten
- Kratzer stb auslackieren. Es handelt sich um einen ca. 1,5 m langen und 3 cm breiten Kratzer im Gelcoat 20 cm unterhalb des oberen weißen Zierstreifens.
- Schäden des Ankers im Bugbereich auslackieren
- Halterung für Radar erneuern.